

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十三批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405210063	昆明市滇池旅游度假区广福路和前兴路交叉口筑友双河湾小区金榜苑旁的南绕城高速（杭瑞高速）交通噪声扰民。	滇池度假区	噪音	南绕城高速于2014年建成通车，筑友双河湾小区于2019年建成投入使用。小区建筑外轮廓线已退距100米，种植了高大乔木，沿高速一侧住宅已加装了双层隔音窗，但高速车流量较大，交通噪声仍对周边住户有一定影响。	基本属实	采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。	1.度假区指导绿化管护单位，进一步加强道路绿化管护工作，并长期坚持。 2.指导道路管护单位加强道路、桥梁管护工作，进一步提升通行质量，降低行车噪声，增设禁止鸣笛标识，协调加装隔音设施。 3.加大对附近周边路段超载超限运输、超速行驶、过度鸣笛等交通违法行为的监管执法力度。 4.召开民情恳谈会议，争取群众理解和支持。	未办结	无
2	D3YN202405210062	前期曾反映昆明市盘龙区华秋园小区围墙外绿化带被华城物业管理有限公司改为停车场的问题。随后管理方拆除停车杆，5月20日又重新安装了人工道闸，停车场侵占小区绿化带和消防通道的问题依然存在。	盘龙区	生态	1.5月22日现场核实，原电子道闸停车杆已拆除，为禁止外来车辆进入停放，增设人工横杆一根。 2.华秋园小区靠北京路一侧围墙外通道作为停车场未侵占绿化带。 3.华秋园小区内部已建有消防通道，小区靠北京路一侧围墙外通道不属于小区内部消防通道。盘龙区已告知使用方，需预留4米以上应急通道后，方可作为停车场使用。	部分属实	督促使用方依法依规、合理使用该块用地。	1.盘龙区于5月22日依法对昆明华诚物业管理有限公司立案查处，对未按规定办理停车场备案手续的行为下达责令整改通知书，要求昆明华诚物业管理有限公司限期整改。 2.督促物业对该地块上存在的电子道闸、人工横杆等涉及停车收费相关设施责令立即拆除。	未办结	无
3	D3YN202405210061	昆明市富民县大营镇张家村84号后华兴水泥厂每天24小时作业，扬尘、噪声污染严重。	富民县	大气,噪音	1.华新水泥（富民）有限公司连续24小时生产作业，均为三班连续工作，与批准的一致。该公司在生产过程中，对易产生扬尘和噪声的工艺已经按照排污许可证等的要求完善了治污设施。 2.矿山道路运输存在易产生扬尘的隐患，自动喷淋设施不完善；石灰石输送带有部分破损，存在密闭不完全；石灰石皮带输送机下料出口密闭不好，存在扬尘外溢。 3.2024年5月15日-16日富民县对该公司厂界无组织颗粒物和噪声进行了监测，未超过排污许可证规定限值。	基本属实	1.督促企业进一步完善扬尘管控措施，降低对周边环境影响。 2.加强日常巡查管理，发现违法行为依法依规处理。	5月24日现场复查，矿山道路洒水频次已增加，自动喷淋设施正在开展升级；石灰石输送带破损部分已修复；石灰石皮带输送机下料出口密封改造已经完成。	未办结	无
4	D3YN202405210060	昆明市西山区人民西路西苑立交桥旁云南省肿瘤医院癌症中心的建筑工地整夜施工，噪声严重影响周边居民生活。	西山区	噪音	云南省肿瘤医院“癌症中心建设项目”在5月20日至22日开展地下室筏板混凝土浇筑连续施工作业，夜间施工中发生噪声扰民情况。经夜间监测，结果显示未超标。	部分属实	督促施工单位采取有效降噪措施，降低对周边居民影响。	1.西山区已要求企业采取有效措施控制噪声污染，制定《云南省肿瘤医院项目噪声治理技术方案》并认真落实。 2.督促施工单位严格执行夜间施工备案管理制度，以书面形式主动向附近居民公告，做好居民沟通解释工作。	已办结	无
5	D3YN202405210059	昆明市呈贡区东盟森林小区B区搭建集装箱租给商户产生噪声扰民，油污遍地，导致小区环境脏乱差。	经开区	噪音	东盟森林小区B区引摊入市招租的兄弟烧烤店，夜间经营时存在夜间噪声扰民、油污污染地面的情况。	属实	督促管理方拆除集装箱，清洗地面油污。	经开区已于5月24日取缔兄弟烧烤店，并拆除集装箱点位，完成油污地面清洁，同时清洁小区内环境卫生。	已办结	无
6	D3YN202405210058	昆明市西山区近华浦路西翥巷园丁小区内绿化带及垃圾长期无人清理，环境恶劣。	西山区	土壤	白马西区西翥巷22号园丁花园内绿化带杂草丛生、堆存生活垃圾，小区环境卫生较差。	基本属实	督促物业公司做好小区公共绿化的管理维护，及时清扫垃圾，营造干净整洁的小区环境。	1.物业公司已安排人员修剪绿化植物、清理杂草，加强日常管养。 2.安排保洁人员清理绿化带内的生活垃圾，在小区加强文明宣传，倡导居民文明居住。 3.已对小区进行全面清洁，并合理增加保洁频次，及时做好小区公共环境卫生保洁工作。	已办结	无
7	X3YN202405210043	昆明市西山区润城四区的垃圾收集点距离居民楼太近，恶臭大、蚊虫多，冲洗垃圾桶的污水直排下水道，半夜收集垃圾噪声扰民。	西山区	大气,水,噪音	1.润城四区生活垃圾收集点依规划设计放置。因管理不善，容易产生异味，滋生蚊蝇。 2.生活垃圾收集点距离雨水口较近，存在污水进入雨水管道的情况。 3.凌晨5:00-6:00清运垃圾，清运噪音对业主有一定影响。	部分属实	督促物业加强垃圾清运管理，采取有效措施降低对周边环境影响。	1.物业公司已按要求清理垃圾，并对收集点进行消毒，做到生活垃圾日产日清，避免收集点垃圾堆积产生异味。 2.物业公司已更换垃圾收集点位置，防止污水进入雨水口的情况发生。 3.物业公司已对接云南北控环境服务有限公司，将垃圾清运时间调整至上午9:00。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	X3YN202405210046	昆明市五华区的长城融创商贸有限公司从事油水分离器销售,将餐馆后厨垃圾分离出油、水、渣,但只收集油,剩余污水、残渣直排。	五华区	土壤	1.长城融创商贸有限公司未从事油水分离器销售,而是直接提供给餐饮企业安装。该设备将餐厨垃圾分离为固渣、废水、废弃油脂,其中固渣由商家自行处置,废水排入商家厨房的排污系统,废弃油脂由该企业收运后送往昆明若辰能源科技开发有限公司进行处置。 2.长城融创商贸有限公司目前所从事的行为涉嫌“未取得许可擅自收运餐厨废弃物”的违法行为,昆明若辰能源科技开发有限公司涉嫌“未取得许可擅自处置餐厨废弃物”的违法行为。 3.餐饮企业餐厨废物处置不规范。	基本属实	1.对发现的涉嫌违反餐厨废弃物管理相关规定的违法行为依法依规进行处理。 2.督促餐饮企业规范餐厨废弃物收集处置工作。	1.对长城融创商贸有限公司未取得特许经营权从事餐厨废弃物收集、运输的行为,五华区已于5月24日正式立案调查,目前案件正在办理中。 2.对昆明若辰能源科技开发有限公司未取得特许经营权从事餐厨废弃物处置的行为,五华区已移交安宁市依法进行查处。 3.五华区对涉及的餐饮企业开展排查,督促其与有特许经营权的单位签订协议。	未办结	无
9	X3YN202405210034	昆明市五华区上悦天地云归苑小区旁的京昆高速与新楚大线开通后车流量大,产生噪声影响居民生活。	五华区	噪音	京昆高速于2013年建成通车,新昆楚大高速于2023年建成通车,上悦天地云归苑项目于2021年6月建成使用、2期于2022年12月建成使用。京昆高速与新昆楚大高速连通后,交通流量较之前明显增大,存在交通噪声扰民情况。	基本属实	采取综合整治措施,最大限度地降低交通噪声影响。	1.昆明市交通运输局协调省交投集团昆明西管理处继续做好昆武高速(入城高架段)管护工作,最大限度地降低交通噪声影响,并协调研究隔声设施设置方案,按有关程序报批及实施。 2.加大对周边路段超载超限运输、超速行驶、过度鸣笛等交通违法行为的监管执法力度。 3.对小区临路一侧枯木进行更换,补种常绿高大乔木,在小区围栏上种植爬藤植物。 4.做好群众的沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作。	未办结	无
10	X3YN202405210023	昆明市石林县桃园公园巴江河南面的香醍溪岸一期排污管改造时接入相邻桃园水乡小区排污管,多次致污水外溢直排巴江河。香醍溪岸部分房屋污水滞留,预留排污管接入雨水管直排巴江河。万城公司整改时仅解决了部分房屋排污问题,其他房屋污水依然直排巴江河,雨污合流问题仍未解决。桃园湖北面湖畔丽景一期部分楼栋没有污水管线,在绿化带挖排水沟致使污水直排巴江河。	石林县	水	1.香醍溪岸一期45栋—66栋共29户污水接入并借用相邻桃园水乡小区商铺外围排污管排入市政污水管网,存在污水外溢至桃园湖情况。 2.香醍溪岸一期小区内景观水体漂浮物较多,水流缓慢,景观水体浑浊、泛白,管理情况差,景观水体通过雨水管直排桃园湖。 3.湖畔丽景一期外围商铺排污设施内未安装提升泵,污水管线建设质量差,浅层地下水从检修井渗入污水管线随污水溢流后从绿化带流入桃园湖。	基本属实	1.督促开发商迅速制定方案,改造雨污分流管网,杜绝污水直排桃园湖。 2.督促物业加强香醍溪岸一期景观水体管理维护,确保景观水体水质良好。	1.石林县对开发商进行约谈,对香醍溪岸一期、湖畔丽景一期雨污管网进行初步排查。 2.督促开发商制定改造方案,按照审定的方案完成雨污分流设施和排污设施建设,解决污水溢流问题。	未办结	无
11	X3YN202405210022	昆明市嵩明县机场哨关路转老320国道往嵩明方向300米右边山坡上建有大型油库,排放大量刺激性气体影响周边居民。	嵩明县	大气	1.被投诉单位为云南海峰高科发展有限公司,主要以水泥、沥青、砂石料、粉煤灰、矿粉等为原料从事混凝土、沥青砼等生产销售,已经配套建设有污染物治理设施。 2.因市场原因,该公司已于2024年3月停产。现场核查时,厂界及厂区下风向无明显异味。厂区路面散落有少量砂石料,未及时清扫,易产生扬尘。	部分属实	1.督促企业加强日常管理,加强废气污染防治设施的运维管理,采取有效措施控制减少无组织废气对周边影响。 2.加强日常监管,发现违法行为依法依规处理。	1.云南海峰高科发展有限公司已对厂区路面散落的砂石料进行清扫并转移至料仓内堆存。 2.嵩明县委托第三方公司对该公司厂界无组织废气采样分析,监测报告显示:厂界无组织废气未超过排污许可证核准的许可排放浓度。 3.督促企业进一步强化日常管理,做好项目内污染防治设施的运维管理,确保污染物稳定达标排放。	已办结	无
12	X3YN202405210041	昆明市西山区富康路海康温泉花园小区10栋后拐角处长期堆放生活垃圾、建筑垃圾、枯枝败叶等,导致小区内垃圾遍地随风飘扬,异味严重污染小区环境。	西山区	土壤	1.海康温泉花园10栋后拐角位置为小区绿化垃圾临时收集点,堆积大量绿化垃圾未及时清运。 2.绿化垃圾收集点有旧沙发、旧床垫等生活垃圾,和少量碎砖块等建筑垃圾。 3.落叶随风飘落在道路旁未及时清扫。	基本属实	督促物业公司及时清运垃圾,建立长效机制,营造干净整洁的小区环境。	1.物业公司已安排保洁人员清扫落叶,并就实际情况增加保洁频次。 2.物业公司已联系清运单位将绿化垃圾、生活垃圾,少量碎砖块等建筑垃圾清理完毕。 3.加强文明宣传与劝阻,倡导业主文明居住。	已办结	无
13	X3YN202405210042	昆明市西山区车家壁宗龙箐云南砼建建材有限公司沥青拌合站疑似无审批手续,夜间筛分废弃沥青残渣并将废物清运丢弃,每年生产使用约1.5万吨重油,产生严重的大气污染。	西山区	大气	1.云南砼建建材有限责任公司沥青拌合站项目存在未取得环境影响评价批复、未完成环境保护设施竣工验收即投入生产和使用的问题。西山区已于2024年5月8日对该公司进行立案调查,目前案件正在办理中。 2.因大部分路面工程于夜间进行,为配合建设,沥青拌合站主要在夜间生产。生产使用的燃料主要是轻油,燃烧时产生一定废气。 3.项目废料主要来自道路铺设前的铣刨料,经筛分后的铣刨料与新料混合后,作为原料继续回用于生产,无废弃料产生。经现场核查,未发现有倾倒、丢弃沥青废渣情况。	部分属实	1.对违法行为依法依规处理。 2.督促企业合法生产,依法依规取得相关审批手续前不得投产。	1.西山区责令云南砼建建材有限责任公司立即停止生产,依法取得相关审批手续后方可投入生产。该公司已于5月9日停止生产。 2.加强巡查检查力度,防止违法生产。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
14	X3YN202405210040	昆明市西山区棕树营7组团19栋103业主旁的102号大理风味小吃饭店私改该栋房屋下水管道,污水未经化粪池直排丹霞路雨水管道,2021年造成溢流后开展雨污分流工程,但分流不彻底致使一年两次油污污水溢流污染路面和街道。	西山区	水	1.棕树营晴沙里小院污水通过丹霞路人行道污水井接入市政污水管网,因管网清掏维护不及时导致支管堵塞,使污水溢流路面,对居民生活环境造成一定影响。 2.现场检查时未发现昆明虹彩物业服务有限公司和大理风味名小吃饭店私自改变排污管道的情况。	部分属实	督促昆明市排水公司和物业及时对污水管网进行维护;加强日常检查,发现问题及时清掏维护,确保排水通畅。	1.5月18日、23日,物业公司对污水检查井内油污进行抽排、清掏。 2.督促昆明市排水公司加强对排水主管网排查、检查,发现污水井及管道堵塞情况,及时进行清掏维护,确保市政污水管网排水畅通。	已办结	无
15	X3YN202405210010	云南景俪环保科技有限公司在昆明市五华区沙朗乡已关停的西郊垃圾填埋场上建设了垃圾分类应急项目,建成后处理泔水产生异味,运输车辆有洒落漏,影响周边村民生活。手续是否合规需要核实。	五华区	大气	1.五华区垃圾分类应急处置中心项目位于昆明市五华西郊垃圾卫生填埋场机修车间用地范围,建设了大件垃圾分解、可回收物分拣、厨余垃圾处置等项目,已完成了各类手续的办理。项目用地未占用已关停的垃圾填埋区域。 2.“处理泔水”属于其中的厨余垃圾处置项目,由云南景俪环保科技有限公司负责建设及运营。 3.经走访周边村庄,未发现异味扰民情况,也未发现运输车辆洒落漏情况。 4.五华区垃圾分类应急处置中心项目存在未及时公示建设运行信息情况,部分群众存在误解。	部分属实	1.督促企业加强日常管理,最大限度消除对周边群众影响。 2.开展宣传,争取群众理解支持。	1.5月25日,五华区开展了垃圾分类应急项目的宣传工作,对垃圾分类应急项目相关作业流程和审批情况进行公示。 2.5月22日,对南景俪环保科技有限公司下达《工作提醒函》,要求企业完成对厂区及周边环境卫生整治,生产过程中提高除臭效果等。	已办结	无
16	X3YN202405210045	昆明市西山区融创文旅城A13-A16地块及周边大量堆存建筑垃圾,垃圾收集站恶臭严重;明善街及靠近二环区城市道路未修建完成,黄土裸露产生扬尘;周边未建设绿化带,杂草丛生,甚至种植蔬菜,严重影响环境质量; A21地块中间道路停放大批垃圾车及渣土车,雨天污水直排河道进入滇池,影响滇池水质;周边管网建设未完成,雨天雨污混流进入滇池。	西山区	土壤,大气,水	1.西山212号路开展电力工程作业,作业面存在部分建筑材料及建筑垃圾的堆积。 2.A13-A16号地块生活垃圾清运频次不够;生活垃圾收集点周边未及时清洗整治。 3.西山235号路、西山212号路未修建,裸露土壤产生扬尘。 4.融创公司未对零星用地进行绿化,导致杂草丛生,部分零星用地被周边居民种植蔬菜。 5.现场核查A21地块中间道路有2辆清运垃圾的车辆停放。 6.西山236号路中段、西山213号路西段喇叭口雨污分流项目还未实施完成,片区部分排水管网尚未完善。 7.西山区对融创片区新运粮河、老运粮河进行巡查检查,未发现污水排放口及污水直排河道的情况。	基本属实	督促相关部门及时清理建筑垃圾;对生活垃圾收集清运点进行清洗、消杀;完成裸露土壤覆盖;做好零星空地地被补种;加强车辆停放管理;完善片区排水系统,做好汛期防控工作。	1.西山区5月24日起分批对片区内市政道路红线范围内的建筑垃圾进行清运;增加A13-A16地块生活垃圾集中收集清运点的收运频次,生活垃圾日产日清。 2.对西山235号路、西山212号路道路红线范围内裸露黄土用遮阳网进行覆盖,防止扬尘产生。 3.约谈融创文旅公司,将A21地块中间道路停放车辆停放至附近停车场,要求对车辆加强管理;要求融创公司对地块零星空地绿化带进行绿化,防止杂草丛生及人为种植蔬菜的现象产生。 4.12月31日前完成西山236号路中段等道路的整改内容,进一步完善片区雨、污管网系统。	未办结	无
17	X3YN202405210007	昆明市官渡区苜蓿路别样幸福城小区(三号地与四号地之间新建道路尽头)围墙处堆放大量建筑垃圾和施工废料,绿化带内黄土裸露,附近村民在绿化带内开垦种菜,大粪浇灌臭气熏天;一号地与二号地之间道路上同徽物管公司露天堆放大量垃圾桶,恶臭严重;二号地地下停车场和一号地地下原农贸市场内堆放大量垃圾长期无人清理,动物死尸腐烂后散发恶臭,严重影响小区居民健康。	官渡区	土壤,大气	1.新建道路官渡支216路尽头西侧围墙处堆放大量建筑垃圾和施工废料。 2.绿化带旁边黄土裸露,三号地和四号地部分业主在绿化带内开垦种菜,现场未见使用大粪浇灌,无明显异味。 3.昆明同徽物管公司在官渡支216路上集中清运生活垃圾,油污污染路面,未及时清洗。 4.二号地地下农贸市场卖菜区域处于闲置未启用状态,且堆放有大量生活垃圾,长期未清理,落满灰尘,有异味扰民。	基本属实	1.清理建筑垃圾和施工废料。 2.督促物业公司加强管理,自行清理种植在绿化带内蔬菜,加强日常保洁工作,采取措施控制扬尘影响。	1.官渡区于5月25日对建筑垃圾和施工废料进行清理。 2.对裸露的黄土进行清理,对绿化带内的蔬菜进行清理,并对清理后的空地使用遮阳网覆盖。 3.昆明同徽物业服务有限公司落实垃圾日产日清,并清洗了路面油污。 4.协调昆明同徽物业服务有限公司对二号地地下农贸市场内的生活垃圾进行清理。	已办结	无
18	X3YN202405210006	昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋355号云南景俪环保科技有限公司要求餐饮店安装餐厨垃圾油水分离器,但该公司只收集油,剩余污水、残渣直排。	五华区 呈贡区	水	云南景俪环保科技有限公司按照经五华区批准后实施的餐厨废弃物应急处置工作开展餐厨废弃物处置。餐厨废弃物收集处置流程为:废水通过隔油池再次处理后排入城市污水管网;油脂使用专用容器进行收集;固渣过滤后和油脂由景俪公司统一收集运输至五华区垃圾分类应急处置中心进行资源化处理。经现场排查,未发现污水、残渣直排情况。	基本属实	加大宣传力度,提升群众对餐厨废弃物收集处置相关工作的知晓度,争取群众理解支持。	5月25日,五华区对垃圾分类应急处置中心周边村民和28家安装油水分离器商家进行走访宣传,发放环卫服务卡及景俪公司餐厨垃圾宣传册,对相关工作方案进行公示,解答群众疑问。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
19	X3YN202405210044	云天化环保有限公司在实施昆明市西山区云龙矿坑回填项目中存在弄虚作假行为,1200万吨改性磷石膏未做无害化处理便直接填埋。该公司目前在西山区施工的桃树和双哨两个项目也同样存在磷石膏直埋问题。云天化集团下属的天安化工有限公司在安宁市实施了易门箐铁矿生态修复项目,未做无害化处理的磷石膏露天堆放,离水库不足500米,对饮用水源存在极大安全隐患。	西山区安宁市	土壤	1.云龙磷矿矿区修复治理项目已于2023年12月完成回填,回填的改性磷石膏已按照要求开展了418批次自行监测,改性磷石膏各项指标均达到第I类工业固体废物属性标准。 2.海口双哨磷矿厂磷矿生态修复项目已于2024年3月开始回填,回填的改性磷石膏已按照要求开展了188批次自行监测,改性磷石膏各项指标均达到第I类工业固体废物属性标准,施工作业过程中存在扬尘污染。 3.桃树磷矿生态修复项目正在开展前期准备工作,尚未开展回填工作。 4.易门箐铁矿矿山生态修复项目已开展回填。经开展执法监测,改性磷石膏各类指标满足相关标准。 5.云南天安化工有限公司在易门箐铁矿矿坑东面设有一个磷石膏暂存区,暂存区底部已采取防渗措施,建有截排水沟及渗滤液收集池,堆场顶部采用防雨布进行了全覆盖,作业时存在扬尘管控不到位的问题。 6.距离易门箐铁矿生态修复项目最近的水库为易门箐水库,主要功能为农田灌溉、兼顾防洪,不作为饮用水源。对项目现场和周边的河流水系进行排查,未发现项目对周围环境造成影响。	部分属实	1.督促企业依法依规开展矿山生态修复项目,采取有效措施降低对周边环境影响。 2.加强对矿山生态修复项目的日常监管,发现问题依法依规处理。	1.西山区已督促企业针对双哨磷矿厂磷矿生态修复项目回填区已退台部分,采取防渗膜覆盖,增加改性磷石膏施工回填作业过程洒水降尘频次,施工期作业间全时段运行喷淋设备,同时加大施工场区洒水频次,严格管控施工扬尘。 2.安宁市已督促企业对易门箐铁矿生态修复项目作业扬尘问题进行整改。	未办结	无
20	X3YN202405210005	昆明市宜良县匡远镇大山后社区(班猫箐村、小石凹村、三家村、大山后村)周边采石场砍伐树木破坏生态,车辆超载拉运砂石破坏村路,扬尘污染严重影响村民生活。	宜良县	生态,大气	1.匡远街道大山后社区辖区内存在未经审批采伐林木的情况。 2.该片区原有的3个采石场均已关停,矿山关闭后已拆除现场设施设备,现场未发现拉运砂石情况。 3.3个关停矿山于2023年12月开始实施生态修复工作。该路段有大型货车通行(部分车辆存在超载情况)造成道路坑洼破损,车辆通行时,存在道路扬尘污染。	部分属实	1.对非法砍伐林木的违法行为依法依规进行查处,按标准恢复林业生产条件和植被。 2.因地制宜加强公路管理养护和超限超载治理,确保道路畅通,降低扬尘污染影响。	1.宜良县已对非法采伐林木一案现场进行了线索排查,已初步核实林木被砍伐数量及树种,伐木涉及具体人员及情况正在进一步调查。 2.对该道路采取限宽限高措施,依规设置限宽墩和活动限高架;开展治限治超活动,加大对超载车辆的查处。加快推进完成道路修复,确保道路畅通,减少路段扬尘污染。	未办结	无
21	D3YN202405210046	昆明市盘龙区俊发城蔷薇苑2栋(麦丰路和源原路交叉路口)附近临街商铺红芳小吃、鸿轩小吃、七恭冒菜及附近小吃店油烟和噪音扰民近3年。	盘龙区	大气,噪音	俊发城蔷薇苑2栋共有11家餐饮经营单位,存在选址不当情况。其中10家在生产经营过程中产生油烟,存在油烟扰民的情况;其中3家为烧烤店,存在夜间经营行为,食客就餐时大声喧哗存在噪声扰民的情况。	属实	督促餐饮单位规范经营,加强日常监管,降低对周边居民影响。	1.盘龙区下达了《责令改正违法行为决定书》,责令餐饮经营单位限期整改,已要求在整改期限内重新选址或者转型经营;过渡期内加强管理,加强油烟设施清洁,消除噪音、油烟等影响。 2.盘龙区已加强日常巡检力度和频次,劝导食客文明用餐。 3.组织周边居民召开了群众座谈会,并将办理计划和《盘龙区餐饮行业油烟选址负面清单》进行公示。	未办结	无
22	D3YN202405210045	昆明市盘龙区溪麓南郡到清水木华小区之间的清水河段水体黑臭。	盘龙区	水	近期因降雨冲刷,清水河溪麓南郡到清水木华小区之间河道内存在淤泥、枯树枝及破败枯叶清理不及时的情况。	部分属实	及时清理河道,加强日常巡查,杜绝出现河道黑臭水体。	1.盘龙区于近期对河道进行清淤,清除河道内杂草,清除河底淤积底泥。 2.盘龙区加强对清水河河道定时巡查,密切关注水体变化,发现异常情况及时清理处置。	已办结	无
23	D3YN202405210043	昆明市富民县大营街道东元村委会沙锅村北面发科沁山的水泥厂砍伐山林植被,随意堆放固体废物,严重破坏山林生态环境。	富民县	土壤,生态	1.被投诉单位为富民金锐水泥建材有限责任公司,矿山为砂锅村后山石灰岩矿。该公司占用的林地均办理了审批手续。现场检查未发现越界及超审批范围开采行为和毁林采矿行为。 2.现场检查时未发现该公司存在随意倾倒渣土情况,存在矿山道路喷淋设施洒水范围不足问题。	部分属实	1.督促企业有效落实扬尘防控措施,降低对周边环境影响。 2.加强巡查管理,防止出现破坏生态植被、非法开采矿行为。	1.富民县于5月22日向项目建设单位管理和施工人员宣传国家、省、市关于建设项目使用土地、林(草)地的相关法律法规和规章;现场利用无人机对矿区实际用地范围再次进行复核。 2.企业计划于10月30日前对矿山道路喷淋设备进行升级改造,扩大洒水范围,有效防控道路运输扬尘。	未办结	无
24	D3YN202405210042	昆明市西山区石龙坝水电博物馆西南方1公里处干坝塘处共有5家涉磷化工厂,5家涉磷化工厂生产废气均通过处理设施处理后排放。因早晚温差大、下雨天气温骤降原因,排放烟气不易扩散,在早、晚和雨天排放的废气视觉感官不好。 2.现场核实发现,昆明宝琢化工有限公司黄磷电炉产生的磷炉尾气因回收装置不能稳定运行,出现偶发性磷炉尾气燃烧后排放;泥磷回收装置因设备设施老旧,废气处理设施效率下降。	西山区	大气		基本属实	1.督促企业加强废气治理设施维护保养,确保治理设施运行正常,各项污染物达标排放。 2.加强日常监管,发现违法行为依法依规处理。	1.昆明市已于5月16日对昆明宝琢化工有限公司存在废气无组织排放的违法行为,下达了《行政处罚决定通知书》。 2.昆明宝琢化工有限公司已开展磷炉尾气优化提升改造治理工程和泥磷回收装置迁建工程,现工程正在按方案实施。	未办结	无
25	D3YN202405210041	昆明市盘龙区江东花园二期兰香园35栋临街铺面盐津风味小吃烧烤店占道经营,油烟直排严重扰民;团山带皮小黄牛米线店已安装油烟净化设施,商户自设排烟管道至居民楼七楼进行外排,存在油烟扰民的情况。	盘龙区	大气	1.兰香园35栋盐津风味小吃烧烤店占道经营,已安装油烟净化设施,存在油烟扰民的情况。 2.团山带皮小黄牛米线店已安装油烟净化设施,商户自设排烟管道至居民楼七楼进行外排,存在油烟扰民的情况。	属实	督促商铺规范经营,采取有效措施减少餐饮油烟对周边环境影响。	1.盘龙区于5月23日责令盐津风味小吃烧烤店规范经营,不得出现占道经营行为,加强日常监管巡查。 2.责令团山带皮小黄牛米线餐饮店定期清洗油烟净化设施,杜绝超标排放的违法行为。 3.组织召开现场会,听取周边住户和小区业主的意见,并通报办理计划,公示办理计划。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
26	D3YN202405210040	昆明市西山区西苑街道灯火阑珊处小区东南30米处的信号发射塔辐射较大。	西山区	辐射	灯火阑珊处小区东南30米处的通信塔于2023年7月投入使用,已开展环境影响登记表备案工作。经5月23日、24日开展现场监测,结果显示符合《电磁环境控制限值》(GB 8702- 2014)限值要求。	部分属实	加强宣传,引导公众正确认识无线通信基站电磁辐射知识。	中国移动公司将《电磁辐射环境监测报告》粘贴在通信基站机房,向周边居民进行公示,方便阅知,消除对通信基站电磁辐射的误解。	已办结	无
27	D3YN202405210039	昆明市官渡区福发路福兴小区周围建筑工地扬尘扰民;小区生活垃圾和建筑垃圾随意堆放,严重影响小区居民生活。	官渡区	大气,土壤	昆明市官渡区福德片区福兴小区所在的征地拆迁A10地块内堆放有生活垃圾和建筑垃圾,存在扬尘扰民情况。	属实	督促建设单位清理堆放的生活垃圾和建筑垃圾,并采取抑尘措施降低对周边居民影响。	昆明骏神房屋拆迁有限公司已于5月23日对福兴小区内堆放的生活垃圾与建筑垃圾进行清理,5月25日已清理完毕,并对空地采用遮阴网进行覆盖,洒水降尘。	已办结	无
28	D3YN202405210034	昆明市盘龙区张家寺昆明湖禧悦春城正门旁的砖厂(不知名)将建筑垃圾随意堆放到路边,扬尘、噪声污染严重。	盘龙区	大气,土壤,噪音	1.经核实砖厂为永兴免烧砖厂,位于张家寺城中村改造范围,其接收周边小区的装修垃圾作为原料加工免烧砖。砖厂接纳的装修垃圾和城中村改造拆除的建筑垃圾等随意堆放。砖厂存在“未批先建”等环境违法行为。 2.永兴免烧砖厂材料储存区的砂石料未覆盖,生产区厂房部分区域未密闭,未采取有效的扬尘防治措施,存在扬尘污染的情况;粉碎砖渣过程中存在噪声污染。	基本属实	督促企业依法依规办理审批手续,采取有效措施降低对周边居民影响。	盘龙区已于5月22日责令永兴免烧砖厂停工,并对砖厂物料及周边已拆除房屋的建筑垃圾进行覆盖。已对砖厂存在的违法违规行为进行立案调查。	未办结	无
29	D3YN202405210065	昆明市安宁市八街街道易门箐矿山多年前占用林地,未办理手续;下雨天尾矿库渗滤液流出,污染附近300-500亩农田,至今未修复;矿山的整改方案是用磷石膏回填,会产生更大的污染。	安宁市	生态	1.易门箐矿山分别于2004年、2015年办理过2次林地征用手续。安宁市在2012年至2018年期间,查处了易门箐矿山3次违法使用林地行为。目前易门箐矿山已停采,正在开展生态修复工作。 2.易门箐矿山未设置尾矿库;安宁市2023年实施了易门箐矿山采空区废水治理工程,采空区废水处理达标后排放,雨水沿截排水沟外排,未发现污染下游村庄农田。 3.易门箐铁矿矿山采空区采用无害化处理后的改性磷石膏作为矿坑生态修复回填料,矿坑底部及四周已采取防渗措施,并建设导排系统。矿坑内现已回填改性磷石膏5.8万吨,并用防雨布进行了全覆盖。经开展执法监测,回填改性磷石膏符合相关标准的要求。现场检查发现,作业时存在扬尘污染。	部分属实	督促企业采取有效措施,降低扬尘对周边环境影响。	安宁市已于5月27日督促云南天安化工有限公司加强磷石膏暂存区环境管控,现已增设4台移动雾炮设备,进行湿法作业,未作业区采用防尘网覆盖。	已办结	无
30	D3YN202405210036	昆明市官渡区广福路和飞虎大道交汇口万科大都会2期西侧空地堆放建筑垃圾。	官渡区	土壤	经现场排查,在万科大都会2期西侧征迁空地上堆放有建筑垃圾。	属实	1.督促管理单位清理堆放的建筑垃圾。 2.加强日常检查,防止问题反弹。	管理单位已于5月23日对征迁工地内全部建筑垃圾进行平整且覆盖遮阴网,并进行洒水降尘。	已办结	无
31	D3YN202405210035	昆明市盘龙区青惠园小区旁的屠宰场晚上10点到11点半噪声扰民,臭味难闻。	盘龙区	大气,噪音	1.屠宰场经营企业为云南新合商贸有限公司,白天开展活牛交易,19:00至20:00进行宰杀,20:00至22:00进行牛肉批发交易。在交易、宰杀和牛肉批发销售过程中,存在噪声扰民的情况。 2.活牛交易场所的粪便及市场垃圾等废弃物,存在异味扰民情况。	基本属实	督促企业合理调整交易市场运营时间,采取有效措施降低噪声、异味对周边居民影响。	1.盘龙区于5月22日督促云南新合商贸有限公司调整交易运营时间,按时停止市场交易,对活牛交易场所及宰杀区进行密闭,降低噪声异味。 2.要求做好日常监管,督促云南新合商贸有限公司加强排污设施改造,及时清理粪便、废水等废弃物。	未办结	无
32	D3YN202405210032	昆明市官渡区阿拉街道普照社区西邑小组防洪沟被村民阻断建房,城管部门整改后未完全恢复,建筑垃圾堆积导致阻塞沟渠、防洪沟变窄,雨水淹没村民土地及房屋。	经开区	土壤	1.曾有村民计划将房屋建至西邑小组防洪沟边缘,被阻止后该村民已放弃建盖,但存在私自堆放建筑垃圾侵占防洪沟导致了防洪沟变窄的情况。 2.经现场核实,近几年来未发生雨水淹没村民土地及房屋的情况。	部分属实	督促村民清理防洪沟边私自堆放的建筑垃圾,恢复防洪沟功能;清理防洪沟周边垃圾杂草。	1.经开区于5月23日对该户村民进行宣传教育,督促村民对私自堆放的建筑垃圾进行清理。 2.已于5月23日完成防洪沟周边的垃圾和杂草清理,并加强日常巡查检查力度,防止侵占防洪沟渠问题反弹。 3.已于5月31日将沟边堆放的建筑垃圾自行清理完毕、恢复了防洪沟功能。	未办结	无
33	D3YN202405210027	昆明市官渡区珥季路恒大玖珑湾后面有焚烧垃圾的情况,烟尘扰民。	官渡区	大气	经对恒大玖珑湾进行现场排查,未发现焚烧垃圾产生烟尘扰民的情况,但在小区一期大门口右侧道路旁发现焚烧垃圾的痕迹。	部分属实	清除现场遗留焚烧垃圾,加强对该区域的日常检查,防止问题反弹。	5月22日官渡区对现场焚烧后遗留痕迹进行了清理,现场已放置4只垃圾桶。	已办结	无
34	D3YN202405210026	昆明市晋宁区晋城街道古城村委会古城幸福里小区1栋、8栋、9栋排污管道设计不合理,管道阻塞导致污水溢流。	晋宁区	水	1.古城幸福里项目室外采用雨、污分流的排水体系,对生活污水和雨水系统进行收集和排放,设计管径及坡度均满足规范要求。 2.2022年至2023年期间,该小区多次出现主楼污水管受异物堵塞情况,导致一楼单元入口处污水管道清掏孔外溢污水情况。	部分属实	督促物业加强日常管理维护,定期对化粪池进行清淤清掏,防止污水管网堵塞。	晋宁区于5月24日,开展了入户宣传,提醒业主在排水时不要将杂物投入排污管道,并在小区公示栏张贴倡导合理使用排污管道倡议书。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
35	D3YN202405210028	昆明市官渡区万科翡翠小区北门路边水沟黑臭难闻，靠近广福路一侧空地上建筑垃圾堆积。	官渡区	土壤,水	1.万科翡翠小区北门口位于河润路的最低点，因河润路管网未与外围市政管网联通，排水管网内积水自河润路两端流向北门口汇集后外溢形成积水，存在一定的异味。 2.靠广福路一侧空地为万科翡翠项目部场地，核查时未发现堆放建筑垃圾的情况。	部分属实	督促相关部门对河润路周边现状管网内积水进行抽排，及时消除万科翡翠小区北门前积水问题。	1.官渡区已制定污水临时排放方案，于5月22日开始对万科翡翠小区北门外积水进行抽排，同时，在河润路周边建立临时污水抽排点，将河润路周边片区内污水抽送至枧槽河截污干管。 2.已督促昆明市城建投资开发有限责任公司加快污水泵站建设，尽快启用泵站抽排巫家坝片区内污水。	未办结	无
36	D3YN202405210020	昆明市官渡区东绕城高速紫悦府东南300米高楼房村村口大量建筑垃圾堆积。	官渡区	土壤	昆明市官渡区东绕城高速紫悦府东南300米高楼房村村口大约20立方米的建筑垃圾堆放。	属实	1.督促管理单位清理堆放的建筑垃圾。 2.加强日常检查，防止问题反弹。	官渡区已于5月22日组织人员用挖机对该路段堆放的建筑垃圾进行清运，5月23日已全部完成清运。	已办结	无
37	D3YN202405210019	昆明市官渡区棠梨坡村的黑作坊砖厂无证经营，建筑垃圾乱堆乱放，无防尘措施，噪声扰民。	滇中新区	土壤,噪音	1.棠梨坡村小组范围内有云南玉堂环保科技有限公司，存在未办理环境影响评价报告表、未完成环保验收、安全生产条件不达标等问题。 2.该公司生产原材料乱堆乱放，存在防尘扰民情况。 3.该公司已于2023年停产，现场检查时无生产加工噪声。	部分属实	督促该公司依法依规整改，清除场内垃圾，采取有效防尘措施降低对周边居民影响。	1.滇中新区对云南玉堂环保科技有限公司下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其立即对无防尘措施的情况进行整改。 2.该公司现已停产，于5月26日前拆卸了生产设备，规整了生产原材料，清除了场地内垃圾，采用抑尘网对场地内2000平方米生产原材料进行覆盖。	已办结	无
38	D3YN202405210018	昆明市官渡区先锋路与塔密路交叉口北180米一八美食馆每天10点至18点循环播放音乐，噪声扰民。	官渡区	噪音	官渡区矣六街道办事处俊福花城小区“金福苑”4栋3号商铺“一八美食馆”使用喊话器播放音乐，存在噪声扰民。	属实	1.督促经营户规范经营，采取有效措施降低对周边居民影响。 2.加强日常检查，防止问题反弹。	官渡区对“一八美食馆”餐馆负责人发放了《制造噪声干扰他人正常生活法律责任告知书》，要求责任人签订《噪声管理主体责任告知书》，督促餐馆负责人关闭喊话器，并且在日常经营活动中禁止使用喊话器播放音乐，避免噪声扰民。	已办结	无
39	D3YN202405210016	昆明市安宁市金方街道融创雁来湖小区A1、A2地块之间道路属于待建市政道路，目前部分路段未硬化，周边堆放的裸土未覆盖，周边项目正在进行绿化种植土回填，施工车辆途经该路段，导致扬尘污染。	安宁市	大气	融创雁来湖小区A1、A2地块之间道路属于待建市政道路，目前部分路段未硬化，周边堆放的裸土未覆盖，周边项目正在进行绿化种植土回填，施工车辆途经该路段，导致扬尘污染。	属实	督促施工方采取有效抑尘措施，降低对周边居民影响。	1.安宁市已于5月24日使用遮阴网对道路周边裸土进行了覆盖，对未硬化路段加装围挡实行封闭管理，并安排人员对入口段硬化路面进行冲洗保洁。 2.周边项目绿化作业过程中已增加洒水降尘频次，易起扬尘作业区域采取了湿法作业。 3.施工方已于5月24日按要求对融创雁来湖小区A2地块背后裸土进行了覆盖。	已办结	无
40	D3YN202405210014	昆明市经开区大马庄村铁路边约6亩空地上建筑垃圾堆积，塑料袋乱飞影响环境卫生。	经开区	土壤	涉及的空地属于普照小村小组集体土地，目前承包给个人，个人私自将土地用于堆放建筑垃圾，建筑垃圾上有部分保护膜或外包装乱飞现象。	属实	1.督促租赁人清运建筑垃圾。 2.加强日常检查，防止问题反弹。	1.场地租赁负责人已经对建筑垃圾完成清运。 2.建立长效监管机制，定期对场地进行巡查，严抓严控建筑垃圾违规倾倒，保障场地内无建筑垃圾违规堆放。	已办结	无
41	D3YN202405210012	昆明市盘龙区首创禧悦春城西门到正学路与玺龙街交叉口的市政管网不完善，导致小区污水直排路面，污水漫流，污染环境。	盘龙区	水	首创禧悦春城一期因规划路（松华路）玺龙街（正学路至首创禧悦春城西门段）道路未贯通，项目小区8栋旁低位污水检查井向外溢流污水，污水顺坡进入未贯通的玺龙街，形成地表雨污混流沟，造成污水漫流情况。	属实	采取工程措施连通市政雨污管网，解决污水漫流问题。	1.五华区已于5月21日召开群众座谈会，通报了现场核实情况及整治的工程方案。 2.已于5月23日对市政管网开展清掏工作，并完成了雨水沟疏浚工作，已经完成埋设截污管30余米。	已办结	无
42	D3YN202405210011	昆明市西山区阳光海岸小区加州片区23号住户多年来占用小区公共绿化面积和下水道扩建自家花园，导致小区排水不畅道路积水。	滇池度假区	水	1.阳光海岸小区加州片区23号住户通过使用围墙、围栏等方式侵占公共绿化，违建形成时间久远。度假区于2022年2月8日向阳光海岸小区加州片区23号住户下达《责令限期拆除决定书》，该户业主未按要求进行整改；度假区于2022年5月7日，对阳光海岸小区加州阳光23号房屋采取限制产权变动的处置措施，即“违法建筑不得办理房屋登记、变更等手续，不得出具相关证明”。 2.阳光海岸小区现状排水管线运行通畅，未发现道路积水和排水管线受侵占的情况。	部分属实	依法依规采取措施按照《云南省违法建筑处置规定》和《昆明市违法建筑处置办法》，针对昆明市西山区阳光海岸小区加州片区23号住户违建问题，依法依规采取措施进行处理。	1.度假区已于2022年5月7日对阳光海岸小区加州阳光23号房屋采取限制产权变动措施处理。 2.度假区约谈物业公司，要求加强小区违法建筑巡查监管工作。 3.加强巡查监管，防止新的违建行为发生，一旦发生新的违建行为，坚决进行查处。	阶段性办结	无
43	D3YN202405210009	昆明市西山区高峣村在西山（高峣村至西园）毁林建设民房、酒店和停车场，破坏山体，疑似无合法手续。	西山区	生态	1.2023年10月，高峣村民小组13户村民存在未批先建、先拆房屋的行为，按照相关要求，2023年11月，13户已完善危房拆旧建新备案手续，拆旧建新过程中未发现毁林情况。 2.高峣小组三家民宿（酒店），是村民在自己房屋基础上改造而成，均有营业执照、卫生许可证，未发现毁林行为。 3.高峣小组占用林地2.81亩，建设临时停车场。	部分属实	1.督促对占用的林地进行恢复。 2.加强日常监管，防止问题反弹。	1.西山区依法依规对非法占用2.81亩林地建设停车场的行为进行立案查处，并督促按照林地恢复标准进行覆土复林。 2.加强后续监管，防止整改后反弹情况发生。举一反三，加强对此类情况的排查和整改。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
44	D3YN202405210007	昆明市五华区陈家营路69号上悦天地云舒苑6栋楼下伊兰盛烧烤店占道经营，油烟扰民；满地油污，雨天油污流入新运粮河。	五华区	水	1.伊兰盛烧烤店店外设置有两台烧烤车，油烟经油烟净化器处理后排放，存在占道经营、油烟扰民问题。 2.经现场核实，伊兰盛烧烤店店外面清洁状况良好。距新运粮河约1公里，未发现油污流入新运粮河问题。	基本属实	1.督促商户规范经营，采取有效措施降低对周边居民影响。 2.加强日常检查，防止问题反弹。	1.5月22日，五华区开展联合整治，取缔伊兰盛烧烤店占道经营行为，要求商户定期清洗维护店内油烟净化设备，建立维护台账。 2.督促周边小区物业切实履职，对影响本小区居民生活的油烟扰民行为进行劝阻，并督促经营者及时整改。	已办结	无
45	D3YN202405210005	昆明市安宁市大量采石场采砂场（太平街道、温泉街道、连然街道、青龙街道）、磷矿开采企业（县街街道、草铺街道、八街街道）违规审批，对林地破坏严重。	安宁市	生态	1.安宁市太平新城、温泉、连然和青龙街道持采矿许可证的采石采砂场共有7家（在有效期内2家、过期且停止开采的5家），县街、草铺和八街街道持有效采矿许可证磷矿山共12家，以上砂石、磷矿矿业权均由自然资源部门依法审批。 2.安宁市在用的14座矿山涉及林地使用，均依法办理了林地征占用手续，但其中9家存在超范围使用林地情况，安宁市已对9家矿山企业进行了行政处罚。	部分属实	1.督促企业完成超范围使用林地、破坏林地问题整改。 2.加强日常监管，发现违法行为依法依规处理。	安宁市将再次进行逐一排查，核实整改情况，督促未按要求完成整改的矿山企业及时恢复植被和林业生产条件或者补办征占用手续。	未办结	无
46	D3YN202405210004	昆明市寻甸县泛亚国际林业工业园澳松人造板制造有限责任公司生产时烟囱冒黑烟，污染空气。	寻甸县	大气	1.5月23日现场核查时，该公司所有生产装置处于停产状态，各废气排口无废气排放。 2.该公司设置有6个大气污染物排放口，经查阅2024年1月-4月及2023年公司自行监测报告，排放浓度均满足排污许可证规定限值。 3.该公司部分原材料（木材）露天堆放于厂区空地，存在浸泡木材雨水排入外环境的隐患。	部分属实	1.督促企业加强厂区管理，避免浸泡木材的雨水排入外环境。 2.加强对企业的日常监管力度，发现违法行为依法依规处理。	2024年5月28日，寻甸县督促昆明市澳松人造板制造有限责任公司在雨季对露天堆存的木材进行了覆盖，避免浸泡木材的雨水排入外环境。	已办结	无
47	D3YN202405210003	昆明市五华区普吉街道吉兴集城中村傣味烧烤摊16点至次日4点营业，油烟及噪声扰民，多个燃气罐放置在消防通道，烧烤碳灰及含油污水直接倾倒至雨水管道，环境卫生堪忧。	五华区	噪音，水,大气	五华区吉兴集城中村傣味烧烤店存在经营不规范、证照不全、油烟处理设备清洗不及时、未按规定设置污水处理设施、经营噪声扰民、环境脏乱差，存在消防安全隐患。	基本属实	督促商户规范经营，采取有效措施降低对周边环境影响。	1.五华区督促商户对存在问题限期整改，下达了《责令改正通知书》，要求补办相关经营证照。 2.5月23日，商户已完成对移动烧烤车内的过滤器清洗。5月27日安装完成洗菜池、油污分离器。 3.下达《责令治安隐患整改通知书》，要求商户在经营中主动履行噪声防治主体责任，在22:00后加强噪声管控，减少噪声对周边住户的影响。 4.督促商户规范经营秩序，对煤气罐规范摆放，排除消防安全隐患；履行“门前三包”责任，加强对店铺周围环境卫生的保洁。	未办结	无
48	D3YN202405210001	昆明市官渡区小板桥街道义路村拆迁区域有大量建筑垃圾堆积。	官渡区	土壤	经现场排查，义路村征地拆迁项目范围内有未清理完的建筑垃圾大约300立方米。	属实	1.督促企业对拆迁区域内堆存的建筑垃圾进行清理。 2.加强日常检查，防止问题反弹。	1.昆明市城市建设房屋拆迁有限公司已于5月22日开始对昆明市官渡区小板桥街道义路村征迁工地内堆放的建筑垃圾进行清理。 2.5月24日已全部清理完毕且覆盖遮阴网，并进行洒水降尘。	已办结	无
49	D3YN202405200065	昆明市安宁市八街街道常里营村后山的铁矿选矿厂抽取地下水选矿，沉淀池未做防渗措施，污泥长期堆放在旁边山坳，污染环境。	安宁市	水	1.被投诉的为安宁萍润洗矿厂。该厂未经批准，擅自取用地下水作为生产、生活用水。 2.经查阅验收资料，沉淀池已进行碾压防渗处理。 3.该公司水洗铁矿过程中产生的尾矿渣未按要求贮存的违法行为已被立案查处，现案件正在办理。现场检查发现，厂区原料堆场西北面场地上堆放有部分选矿尾泥。	基本属实	1.对企业违法行为依法依规处理。 2.督促企业规范堆放选矿尾泥，规范合法取用水。	1.安宁市对安宁萍润洗矿厂的地下水井于5月24日实施了封停，对未经批准擅自取水违法行为已立案查处，并追缴水资源费。 2.督促安宁萍润洗矿厂对原料堆场西北面场地上堆放的选矿尾泥制定整治措施，进行规范处置。该厂正在编制整治方案中，待整治方案编制评审完，按照整改方案进行整改。	未办结	无